



Fördertechnisches Praktikum: Exkursion RWE Gersteinwerk Werne (02. 10. 2015)



Exkursion: 02.10.2015; Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]



Exkursion: 02.10.2015; Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]



Exkursion: 02.10.2015; Kontinuierlicher Schiffsentlader, 1200 t/h; Gersteinwerk



[FT-Exkursion]



Exkursion: 02.10.2015; Brückenkratzer (Schade); Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]



Exkursion: 02.10.2015; Brückenkratzer (Schade); Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]



Exkursion: 02.10.2015; Bandübergabestation, Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]

Exkursion: 02.10.2015; Kontinuierlicher Schiffsentlader, 1200 t/h; Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]



Exkursion: 02.10.2015; Kontinuierlicher Schiffsentlader, 1200 t/h; Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]




Exkursion: 02.10.2015; Kratzerförderer; Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]

Exkursion: 02.10.2015; Kühlturm; Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]



Exkursion: 02.10.2015; Kühlturm; Gersteinwerk, Werne



[FT-Exkursion]